CMA 201819022781

原位密度检测报告
（回填土环刀法）

委托单位：佛山市高明区水利投资建设有限公司
工程名称：高明区下泰和电排站重建工程
报告编号：22EEVMDB0001
检测类别：现场检测
检验检测日期:2022年2月24日～26日

检验检测单位：广东科衡工程检测有限公司
检验检测地址：佛山市禅城区魁奇二路139号十五座二层2P5号
单位电话： 0757-83329510
检验检测依据：GB/T 50123-2019

试样编号	样品高程(m)	样品桩号	样品位置	含水率(%)	湿密度(g/cm³)	干密度(g/cm³)	备注
22EEVMDY0001	-5.00	/	主泵房进水前池挡墙段回	20.8	1.96	1.62	
22EEVMDY0002	-5.30	/	主泵房进水前池挡墙段回	16.1	2.02	1.74	
22EEVMDY0003	-5.60	/	主泵房回填	19.1	1.92	1.70	
		以	下	空	白		
备注	1、未经本公司书面批准，不得复制检验证书或报告（完整复制除外）。 2、样品高程、位置、桩号等资料由施工单位提供。 3、见证单位见证人：/。						

———结束———

签发：黎锦辉 校核：王少涛 检验：黎冠朗 曹万灵

签发日期：2022 年 2 月 28 日